

Měřič elektromagnetického záření

1. Toto zařízení je nejnovější zařízení pro měření elektromagnetického záření

1a. Frekvenční rozsah je široký, který může splňovat více druhů detekce pomocí nízkých nákladů

1b. Toto zařízení je velmi stabilní, zejména při testování mobilního telefonu.

1c. Zařízení je spolehlivé a snadno ovladatelné

1d. Zařízení je s módním designem a pěkným dárkovým balením.

2a. Komponenty a funkce

1) Přepínač

2) Maximálně

3) Alarm

4) Shell

2b. Funkce

1. Easy ovládání, může detekovat sílu elektromagnetického záření kolem domácí elektroniky, elektrického drátu, průmyslových zařízení atd.

2. Wide rozsah zjistitelné frekvence

3. Can detekovat elektromagnetické záření všude

4. Portable

5. Comply s CE

2c. Kde použít

1. Pro detekci elektromagnetického záření prostředí: uvnitř,

kancelář, počítačová stanice pokoj průmyslová dispečink, elektřina drát, vysokonapěťový drát, monitor a tak dále, které jsou původem Záření

2.Pro detekci domácí elektroniky:mobilní telefon, PC, TV Set Copy zařízení, fax, ac, refregator a tak dále

4.Portable

5.Comply s CE

2c. Kde použít

1.Pro detekci elektromagnetického záření prostředí: uvnitř, kancelář, počítačová stanice pokoj průmyslová dispečink, elektřina drát, vysokonapěťový drát, monitor a tak dále, které jsou původem Záření

2.Pro detekci domácí elektroniky:mobilní telefon, PC, TV Set Copy zařízení, fax, ac, refregator a tak dále

2d. Specifikace

1.Velikost: 132mm (L) x69mm (W) x29mm (H)

2.Hmotnost: 190g

3.obrazovka:LCD

4.Requency rozsah: 50Hz ~ 2000MHz

5.Rematouje čas: 0.4S

6.Voltage: 9V

7.Battery model:6F22 9V

2e. Jak zjistit

1.Zapněte zařízení

2. Blízko k objektu pomalu, dokud se k němu nepřiblížíte, čím blíže je vzdálenost od měřeného objektu tím silnější je silnější síla elektromagnetického záření.

Poznámka: Nepřibližujte se k objektu s vysokým napětím

3. Change úhel během detekce, dokud získat maximální data

4. Když je objekt vypnutý, odečet bude 0, pokud nejsou k dispozici jiné rušivé

2f. O baterii

1. Pokud je čtení zařízení příliš nízké nebo není alarm, znamená to, že je nízká energie, vyměňte baterii

2. Prosím vyjměte baterii po dokončení používání