

Uživatelská příručka

Digitální dozimetr/Detektor Beta, Gama a Rentgenového záření RM-9000



1. Spuštění

Otevřete kryt prostoru pro baterie, vložte dvě AA (5#) 1,5V vysoce výkonné alkalické baterie se správnou polaritou, upevněte kryt prostoru pro baterie; Protože s vloženými bateriemi, stiskněte a podržte tlačítko [Power] po dobu 3 sekund a přístroj se spustí.

2. Vypnutí

Stiskněte a podržte [Napájení] po dobu 3 sekund přístroj se vypne.

3. Měření

Od spuštění bude přístroj v režimu měření.

4. Pozor

Detektor záření je přesný nástroj, chraňte jej pečlivě. Následující doporučení pomohou při údržbě a prodlouží její životnost.

1. Během procesu skladování a používání jej udržujte co nejsušší a příliš velká vlhkost způsobí poškození nástroje.
2. Nenechávejte detektorem spadnout, neklepejte a netřeste s ním, jinak by se detektor poškodil.
3. Když je indikátor napájení ve stavu nedostatečného napájení neplatný a baterie by měla být včas vyměněna.

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit. Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.